

Таблица А.2 — Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

Наименование	Изображение сварного шва		Размеры, мм
	Заводского	Монтажного	
1 Шов сварного соединения стыкового-сплошной а) с видимой стороны б) с невидимой стороны			
2 Шов сварного соединения стыкового-прерывистый а) с видимой стороны б) с невидимой стороны			
3 Шов сварного соединения углового, таврового или внахлестку-сплошной: а) с видимой стороны б) с невидимой стороны			